

## FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

Nombre de la Empresa		ATP INTEGRIDAD Y CORROSION SAS	Numero de Contrato / Orden de Servicio	3035819 / 2373692- 2373693
<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR</b>				
<b>Objeto</b>				
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE VARILLA Y TUBERÍA DE PRODUCCIÓN UTILIZADAS EN OPERACIONES PETROLERAS PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A.				
<b>Descripción General de Actividades</b>				
INSPECCIÓN VISUAL Y DIMENSIONAL DE TUBERÍA, PUP JOINT Y VARILLA INSPECCIÓN BÁSICA DE TUBERÍA INSPECCIÓN COMPLETA DE TUBERÍA INSPECCIÓN COMPLETA DE VARILLA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE TUBERÍA				
<b>Tiempo de Ejecución</b>				
1095 DÍAS PARA EL CONTRATO 3035819 Y 365 DÍAS ORDEN DE SERVICIO 2373692/2373693				
<b>Fecha Estimada de Inicio</b>				
10/04/2021				
<b>Ubicación de los Trabajos</b>				
Acacías				
<b>Canales de Atención del Contratista</b>		<b>Profesional de Gestión Contractual</b>		<b>Líder Técnico</b>
JOHN ALFONSO/OSCAR SOTTO john.alfonso@atpingeneria.com oscar.sotto@atpingeneria.com		ZHULLY ALEXANDRA ORTIZ Zhully.Ortiz@ecopetrol.com.co		JUAN CARLOS CHAVEZ juan.chavez@ecopetrol.com.co

## FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA								RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
Cargo	Vacante	Tipo de Requerimiento	Perfil	Tipo de Salario	Tipo de Contrato	Pruebas de Ingreso	Exámenes Medicos	Código Vacante	No. de Postulados	Prestador Autorizado del SPE	Código de Certificado de Residencia	Municipio	Observaciones
Ayudante tÉcnico de inspección	4	MONC	Personal con experiencia mínima de 6 meses en actividades de pulir, raquetear, conejar, lavar conexiones, detectar imperfecciones y daños en tubería de producción. Lacar, pintar, estensilar la tubería, engrasado, marcado de tubería. Manejo de tubulares	Convencional	Fijo	No	Si						
TÉcnico de inspección	1	MOC	Técnico, Tecnólogo en Mecánica, Metalurgia, Perforación de Pozos de Petróleo o programas afines. Certificado nivel II en los siguientes END (Inspección Visual, Inspección Partículas Magnéticas, Inspección Tintas penetrantes, Inspección Ultrasonido, MFL- Flujo Electromagnético). 3 años de experiencia en inspección de tubería de producción y/o perforación si tiene formación de Técnico, Tecnólogo o profesional. Conocimiento y aplicación de las normas API y ASTM	Convencional	Fijo	No	Si						
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS								REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN					
<b>Dotación</b>	Los elementos de protección personal básicos y especiales serán entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.						Contar con el certificado de residencia vigente y los documentos solicitados de vinculación- Aprobar el proceso de selección						

## FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

<b>Alimentación</b>	Suministrado por el contratista en especie
<b>Transporte</b>	Suministrado en los puntos de encuentro definido por el contratista.
<b>Horario de Trabajo</b>	48 Horas semanales de lunes a viernes Horario: 7:00 a.m. – 16:30 p.m.
<b>Forma y Fechas de Pago</b>	Transferencia, Mensual el día 30 de cada mes

### OBSERVACIONES

### OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN